




LVE BBPK	FORMULIR		No. Dok. : 9.1.1.2
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN		Edisi/Revisi : A/1
			Tgl. Terbit : 18 Agt.2015
			Halaman : 1 dari 1
PELANGGAN: PT.Chitose Internasional Tbk			
KEGIATAN: <input type="checkbox"/> Verifikasi Survei <input checked="" type="checkbox"/> Penambahan Lingkup			
BAGIAN : Lingkungan	Acuan Standar :	Nomor LK: 2021/02	
		Tanggal: 25-26 November 2021	
<u>RINCIAN KETIDAKSESUAIAN:</u>			
Dari hasil verifikasi pengujian ambien didapatkan :			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Parameter Pb dan TSP tidak bisa dibandingkan dengan baku mutu karena tidak ada baku mutu untuk waktu pengukuran 1 jam sementara untuk parameter lain sudah memenuhi baku mutu. ➤ Terdapat titik lokasi sampling untuk ambien yang tidak sesuai dengan lokasi yang ditetapkan dalam dokumen UKL UPL yang sudah disahkan. 			
KATEGORI: Minor			
VERIFIKATOR : Krisna A.W.		DISERTAKAN DENGAN: 	PT. Chitose Internasional Tbk
<u>TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN/RENCANA:</u>		Target Penyelesaian : 20 Desember 2021	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk selanjutnya pengujian udara ambien akan dilakukan selama 24 jam 2. Pengujian Udara ambien ke depan dan seterusnya akan menggunakan titik sample yang sama dengan yang tercantum pada UKL UPL 			
			Tanda Tangan: 
			Tgl. Selesai: 29 Desember 2021

LVE BBPK	FORMULIR	No. Dok. : 9.1.1.2
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	Edisi/Revisi : A/1 Tgl. Terbit : 18 Agt.2015 Halaman : 2 dari 1

VERIFIKASI :

Diverifikasi (ditutup) oleh :

Tgl.: