

LEMBAR INSPEKSI DAN PENGETESAN PENERIMAAN (LIPP)


CINT / OC / F - 001 / LIPP

QC System    
QC Asst Mgr    
03-05-2015

PRODUK: 1STUD  
Nama Komponen: palang kayu  
Kode Komponen: 90/30 x 1,5 x S036

Nama Pemasok: 1STUD  
No Surat Jalan: 2148-2  
Tgl Surat Jalan: 26/11/24  
Tgl Masuk: 26/11/24  
Jumlah Diterima: 10 pcs  
Jumlah Sampel: 5 pa

Spesifikasi Yang Diperiksa



No	Dimensi Terukur	Standar	Toleransi		Alat Ukur	Hasil Pengukuran Sampel ke-..					Hasil Inspeksi (OK/NG)
			(+)	(-)		1	2	3	4	5	
1	A	30	0.12	0.12	JS	30,01	30,04	30,01	30,02	30,01	(OK/NG)*
2	B	90	0.15	0.15	JS	90,06	90,01	90,01	90,01	90,04	(OK/NG)*
3	C	1,5	0.15	0.15	JST	1,91	1,54	1,90	1,91	1,96	(OK/NG)*
4	D	S036	0.5	0.5	RM	S036	S036	S036	S036	S036	(OK/NG)*
No Dimensi Tak Terukur						Hasil Pengukuran Sampel ke-***					Hasil Inspeksi (OK/NG)
1	Permukaan Pipa	Tidak Berkarat / Gores	L			1	2	3	4	5	(OK/NG)*
2	Permukaan Pipa	Tidak Kuliil Jeruk	L			1	2	3	4	5	(OK/NG)*
3	Welding Line	Harus Rapih	L			1	2	3	4	5	(OK/NG)*
4	Pemotongan Pipa	Tegak Lurus	L			1	2	3	4	5	(OK/NG)*
5	Ujung Pipa	Tidak ada geram	UR			1	2	3	4	5	(OK/NG)*

CATATAN HASIL INSPEKSI

KETERANGAN

- KRM Roll Meter
- J/S Jangka Sorong
- ST Jangka Sorong Tebal
- LKR Dilihat/Ditaha
- Core salah satu
- In dengan angka
- In dgn simbol (✓)
- In dgn simbol (X) atau NO

KESTIMPULAN\*)

OK NG

Cimahi, Tgl: 26/11/24

Diinspeksi oleh,

*Jama*  
Elang AP