



Temperatur Digital



Kartu Kontrol



Termometer Manual



HASIL PENGUKURAN TEMPERATUR

Alat Uji : Temperature Meter.
 Petugas ukur : Dadang
 Rujukan : Permenaker Nomor 5 Tahun 2018

NO.	DEPARTEMEN BAGIAN	HASIL PENGUKURAN		KETERANGAN
		DRY	WET	
1	KONSTRUKSI YAMATO	21	26	
2	CHROME DEPAN	31	26	
3	CHROME BELAKANG	35	27	
4	KONSTRUKSI LAS	30	26	
5	KONSTRUKSI NSB	28	25	
6	ASSEMBLING	33	29	
7	NAILING			
8	CAT	35	29	
9	ENGINEERING			
10	FASILITY	31	26	
11	POLES	30	25	
12	WOOD LINE	33	23	
13	GUDANG PUSAT	30	26	
14	BENDING	32	27	

03-12-2019

Petugas ukur : Dadang S.
Kasi IR

Mengetahui
Adjat S.
CO of IR & GA

Form Laporan

Temperature Meter
 Hasil Pengukuran
 Hari/tgl Pengukuran: Nomor 5 Tahun 2018

NO	DEPARTEMEN BAGIAN	TITIK PENGUKURAN	WAKTU PENGUKURAN	HASIL PENGUKURAN	STANDAR suhu °C	PENGUKURAN	KETERANGAN
1	Konstruksi Yamato	Masin Bending		31	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
2	Mesin Chrome 1	Depan Mesin		31	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
		Belakang Mesin		31	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
		Mesin Belakang		29	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
3	Mesin Chrome 2	Masin Depan		29	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
		Masin Belakang		29	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
4	Konstruksi Las Multi	Ekshaut		31	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
5	Konstruksi Nailing Bed	Middle		29	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
6	Assembling	SO		29	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
		Multi		29	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
		Roller Chain		29	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
7	Assembling Nailing Bed	Middle		29	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
8	Ruang Nailing	Middle Point		30	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
9	Cat Treatment	Middle Point		32	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
10	Cat Oven	Middle Point		32	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
11	Maintenance Engineering	Middle Point		31	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
12	Engineering Tooling	Halaman		29	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
13	Polishing / Polir	Middle Point		26	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
14	Wood Line	Middle Point		30	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
15	Coating Kompromi	Middle Point		30	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
16	Gudang Pintu	Middle Point		29	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
17	Puang Bending	Middle Point		29	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
18	Nailing Area	Middle Point		31	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	
19	C. Pro	M. C. Pro		31	18-30	verifikasi & Benyak Mitosa	

03-12-2019

Petugas Pengukur : Dadang S.
Kasi IR

Pemeriksa : Adjat S.
CO of IR & GA

Form Laporan

